

**ООО «Асарта»**  
Г.Санкт-Петербург, ул. Лесной проспект,  
Д.69, стр.1, Офис 6Н  
Тел.(812) 4016104

**АКТ  
ОСМОТРА СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ**

От «06» июня 2022 г.

**Заказчик:** Уханов Юлий Николаевич СНТ Дружное 4  
(фирма, город)

**Описание неисправности со слов Заказчика:** Не работает часть камер, некоторые камеры работают с «перебоями».

**Перечень действий, произведенных  
по выявлению и устранению дефекта**

№	Мероприятие	Результат
1	Визуальный осмотр магистралей	Множественные обрывы оптоволоконных линий связи, оставленных запасов кабеля нет, требуется полная перетяжка участков
2	Замер оптического сигнала	Просадка сигнала по оптике, не соответствует предельно допустимым для корректной работы оборудования.
3	Визуальный осмотр узлов агрегации	Нарушена герметичность узлов агрегации, коммутация витой пары и камер осуществлена вне распределительных коробок, подвержена коррозии.
4	Диагностика неисправных камер	Попадание влаги в коммутационные узлы, наличие коротких замыканий, повлекшие сгорание платы.
5	Визуальный осмотр систем энергообеспечения	Некоторые розетки 220V выведены на опору, вне герметичного узла агрегации, создаёт риск для подключенного в них оборудования.

**Заключение:**

Необходима замена оптических линий. Полная реконструкция узлов агрегации, восстановление герметичности, установка источников питания внутри ящиков и перезавод электропитания. Произвести техническое обслуживание текущих камер и блоков питания с «отбраковкой». Неисправные камеры и блоки питания необходимо заменить на новые.

**Технический инженер : 06.06.2022 Поляков Е.А.**  
(дата, Ф.И.О., должность, подпись)



Фотоотчёт неисправностей

Рис.1



Технический инженер : 06.06.2022 Поляков Е.А.  
(дата, Ф.И.О., должность, подпись)



Рис.2



Технический инженер : 06.06.2022 Поляков Е.А.  
(дата, Ф.И.О., должность, подпись)

